



Segreterie Regionali Campania

PROT. N. 39/10/OO.SS./R
NAPOLI, 10/06/2010

TRENITALIA

DPR CAMPANIA
Ing. F. Gambardella
NAPOLI

R.U. DPR CAMPANIA
Avv. A. Rinella
ROMA

p.c. R.U. DPR
Dott. Buonanni
ROMA

OGGETTO: condizioni igienico sanitario e di sicurezza dell' Impianto IMC Napoli C. le.

Le scriventi OO.SS., unitamente alla R.L.S., in seguito alle segnalazioni da parte dei lavoratori dell' Impianto in oggetto, rilevano quanto segue.

Spogliatoi:

- Carenza igienica;
- illuminazioni inadeguata;
- Mancanza di luci di emergenza;
- Carenza di manutenzione fabbricato spogliatoi;
- Mancanza di certificazione impianto elettrico.

Capannone di Manutenzione:

- Rottura di porte di entrata e uscita;
- Calpestio irregolare con buche non riparate;
- Luci in fossa non funzionanti;
- Griglie in fossa pericolose;
- Pozzetti ostruiti;
- Carenza di luci d' emergenza;
- Carenza igienica;
- Mancanza di prese di corrente;
- Mancanza di cassette di pronto soccorso;
- Mancanza di barelle e telefoni in caso di primo soccorso;
- Porte di emergenza rotte;
- Tratto mancante di copertura tetto;
- Finestroni rotti con vetri penzolanti;
- Illuminazione insufficiente;
- Assenza di punti di aspirazione durante le lavorazioni;
- Scarsa pulizia del sottocassa e interno rotabile;

- Mappatura ENEA dei rotabili a piano ribassati per rischio amianto delle vetture con numerazione 000.0 a 344.0;

tornio in fossa:

- Certificazione uso e manutenzione;
- Impianto di aspirazione del tornio;
- Mancanza di luci di emergenza;
- Mancanza di cassette di pronto soccorso e telefoni in caso di primo soccorso;

inoltre:

- Mancanza di una sala medicheria per il primo soccorso;
- Mancanza di tracciatore delle vie di fuga;
- Transito pedonale e quant' altro;
- Ex magazzino deposito sito di fronte ufficio Capi Tecnici, coibentato con lana di vetro pericoloso per l' incolumità del personale;

alla luce di quanto esposto, si richiede di provvedere al ripristino delle condizioni di funzionalità dei luoghi suindicati in coerenza con le norme di sicurezza.

Le scriventi, a tutela della salute dei lavoratori impiegati nei suddetti siti manutentivi, chiedono un incontro urgente con il Responsabile SPP con il Medico Competente e i R.L.S., allo scopo di:

1. prendere visione del certificato di prevenzione antincendio (D.M. 10/03/98);
2. di conoscere le valutazioni dei rischi (biologico, chimico, rumore, microclima, movimentazione manuale dei carichi, ecc.);
3. di conoscere e di rendere facilmente consultabile l' elenco delle squadre di soccorritori, delle squadre di pronto intervento antincendio e dei relativi recapiti telefonici;
4. di conoscere se il personale, nella sua totalità, sia stato informato/formato, sui rischi specifici della propria attività;
5. di conoscere il piano di evacuazione e relativa informazione/formazione del personale e la data dell' ultima simulazione effettuata;
6. certificazione di avvenuto sopralluogo da parte del medico competente in base alle leggi esistenti.

Si resta in attesa di un tempestivo riscontro.

FILT	FIT	UILT	Or.S.A.	UGL AF	FASTFERROVIE
LUSTRO	LANGELLA	SANITA'	COSENTINO	CRIMALDI	SIRICO